

**ZANZAR** SpA

Corso Europa, Z.i. 74023 Grottaglie (TA) ITALY

P.IVA IT 02059890737



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° ZANL0106 INCASSATA 45 TAPPARELLA + LIBERA

1. Codice di identificazione: ZANL0106

2. Modello di zanzariera a rullo con telo ad avvolgimento laterale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: INCASSATA 45 TAPPARELLA + LIBERA

3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4. Nome e indirizzo del fabbricante: Zanzar SpA sede legale C.so Europa z.i - 74023 Grottaglie (TA)

sito produttivo Via Montemesola-Grottaglie, 20900 74123 Taranto

sito produttivo Via Rovella, 4 47042 Villamarina di Cesenatico (FC)

sito produttivo Regione Pieve, 59 a/b 14018 Villafranca D'Asti (AT)

sito produttivo Via Giovanni Verga, 276 46030 Romanore di Borgo Virgilio (MN)

5. Non applicabile

**6**. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4

- 7. Non applicabile
- 8. Non applicabile
- 9. Prestazione dichiarata:
  - A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

Classe della resistenza al carico di vento: 0

**B.** Classificazione del confort termico g-tot esterno come da normativa UNI EN 14501:2006 calcolato con UNI EN ISO 52022-1:2018

VETRATA TIPO	Α	В	С	D	
unto evinio in filoso di cotso 10:10	0,65	0,59	0,45	0,30	valore
rete grigia in fibra di vetro 18x16	0	0	1	2	classe
usts suisis in fibus di votus 10×10	0,67	0,61	0,47	0,31	valore
rete grigia in fibra di vetro 18x18	0	0	1	2	classe
	0,52	0,46	0,34	0,24	valore
rete ecobonus nera	0	1	2	2	classe
water and beauty swining	0,51	0,45	0,34	0,23	valore
rete ecobonus grigia	0	1	2	2	classe

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.